

SOFTWARE TOPBASIC

GUIA PRÁTICO – IMPORTAR COORDENADAS





Sumário

1. Convertendo arquivo	3
2 Importando o arquivo na Estação Total	6





1. Convertendo arquivo

1. Para importar os arquivos na estação total, formate-o no formato txt como na imagem ao lado.


Na imagem ao lado, o separador usado é **Ponto e Vírgula** e o separador decimal é **Ponto**;

```
1;7409849.0760;306215.7830;744.511;GUIA
2;7409891.8760;306213.8790;743.606;GUIA
3;7409896.0750;306215.1060;743.893;GUIA
4;7409899.9840;306216.5190;744.186;GUIA
5;74098661.4270;306211.0970;743.533;GUIA
6;7409856.4210;306211.8820;743.870;GUIA
7;7409851.2160;306212.8390;744.259;GUIA
8;7409847.7650;306213.5120;744.481;GUIA
9;7409842.8550;306209.1140;744.697;GUIA
10;7409858.4720;306205.3800;743.823;GUIA
11;7409865.9840;306204.6060;743.512;GUIA
12;7409874.0870;306204.7980;743.239;GUIA
13;7409879.9320;306205.0950;743.105;GUIA
14;7409899.2450;306209.9880;744.338;GUIA
```


2. Inicie o software Topcon Link;



3. No Topcon Link, clique em Arquivo > Abrir Arquivo ...;



4. Em nome do formato, dentro da opção **Coordenadas**, selecione **Formato Texto Personalizado (*.*)**, selecione o arquivo e clique em **Abrir**;








5. Será exibida a janela para que seja configurada a formatação do arquivo que será importado, como mostrado na imagem do item 1, o arquivo do guia está configurado como:


Nome, Norte, Leste, Elevação e Código

Em **Nome Formato**, deve ser inserido o nome do formato que, posteriormente, será exibido na lista Nome Formato;

Em **Extensão Arq**, deve-se inserir a extensão do arquivo que será importado, no caso desse guia o formato é *.txt;



6. A lista de pontos será apresentada na tela do Topcon Link;



7. Para exportar o arquivo no formato aceito pela estação total, clique em **Arquivo > Salvar Como ...**;








8. Selecione o diretório onde o arquivo será gravado, defina o nome e a extensão a ser usada.

A extensão aceita na estação total é o formato **Topcon GTS-7 – Coordenadas** (*.pnt, *.xyz).

Clique em Salvar;



9. Copie o arquivo gerado para o pen drive que será conectado na estação total.





2. Importando o arquivo na Estação Total

1. Pressione o botão 7 – MENU;

GERENCIA MEM.;

MENU

F1: TOP CAMPO

F2: COLETA DADOS

F3: LOCACAO

J. LOCACAO

MENU

F1: GERENCIA MEM.

F2: PROGRAMAS

F3: FATOR QUADRIC

Î

Pressione F4 - P↓ duas vezes para acessar a opção F1 – TRANSF. DADOS;

2. Pressione F4 - P↓ para acessar a opção F1 -

GERENCIA MEM.

F1: TRANSF. DE DADOS

F2: INICIALIZA



4. Selecione a opção **F2 – USB** e pressione a tecla **F4 – ENTRA**;

SELEC. COM

F1: RS-232C

[F2: USB]



ENTRA

5. Selecione o formato a ser importado, no caso de coordenadas, o formato correto é o **FORMATO SSS.**

Pressione F2 – FORMATO SSS;

TRANSF. DE DADOS

F1: FORMATO GTS

F2: FORMATO SSS






6. Selecione a opção F2 – CARREGA DADOS;

TRANSF. DE DADOS


F1 : ENVIA DADOS F2 : CARREGA DADOS

Î

7. Selecione o arquivo gravado no pen drive, pressione **F2 – LIST**;




8. Selecione o arquivo e pressione a tecla **F4** – **ENTRA**;



9. Pressione F4 – ENTRA;



10. Informe o nome do trabalho onde os pontos importados serão gravados, em seguida pressione a tecla **F4 – ENT**;



11. Confirme o carregamento dos dados pressionando a tecla **F3 – SIM**.

