



ESTAÇÃO TOTAL TOPCON

GUIA PRÁTICO – DESCARREGAR ESTAÇÃO TOTAL TOPCON VIA PEN DRIVE

Estação total Topcon – software TopBasic

1. Pressione a tecla **MENU**;
2. Pressione a tecla **F4** para mudar de página;
3. Na página 2/4, pressione a tecla **F1 – GERENCIA MEM.**;
4. Pressione a tecla **F4 duas vezes**;
5. Na tela 3/3, pressione **F1 – TRANS.DE DADOS**;
6. Pressione **F2 – USB**;
7. Pressione **F4 – ENTRA**;
8. Para descarregar as medições de ângulo e distância, pressione **F1 – FORMATO GTS**. Para descarregar as medições de coordenadas, pressione **F2 – FORMATO SSS**;
9. Pressione **F1 – ENVIA DADOS**;
10. Para enviar dados de medições de ângulo e distância, pressione a tecla **F1 – DADOS DE MED**. Para enviar arquivos de coordenadas, pressione **F2 – DADOS COORD**.
11. Pressione **F2 – LIST** para selecionar o trabalho a ser descarregado;
12. Selecionado o trabalho, pressione a tecla **F4 – ENTRA**;
13. Pressione a tecla **F3 – SIM**;
14. Os dados serão enviados para o pen drive

Estação total Topcon – software SDR

1. Após ligar a estação total, pressione **ESC** para ir à tela que mostra o número de série da estação total;
2. Pressione a tecla **F2 – USB**;
3. Selecione a opção **Salvar dados** e pressione a tecla **ENT**;
4. Selecione o trabalho a ser exportado e pressione a tecla **ENT**;
5. A frente do nome do trabalho selecionado será exibida a palavra **Sem**;
6. Pressione a tecla **F4 – OK**;
7. Caso queira, altere o nome do arquivo exportado. Pressione a tecla **F4 – OK**;
8. Os dados do trabalho selecionado serão exportados ao pen drive.