


ESTAÇÃO TOTAL SATLAB SLT2

GUIA PRÁTICO – LEVANTAMENTO



1. Acessar programa Topografia

1. Entre em 2 Programa;



2. Pressione F1 - Topografia;



2. Definir trabalho

1. Pressione **F1 – Def. Obra** para escolher o trabalho em que o levantamento será gravado;



2. Na tela Def. Obra:

- Pressione **F1 Lista** para acessar a lista de trabalhos já existentes
- Pressione **F2 Nova** para criar um trabalho
- Pressione **F4 OK** para definir o trabalho selecionado;






3. Definir ponto ocupado

1. Pressione **F2 – Def. Estacao** para definir o ponto ocupado;



2. Pressione F1 – Listar ou F2 – Lista para acessar a lista de pontos do trabalho e escolhe o ponto estacionado ou pressione F3 – Coord para inserir as coordenadas do ponto ocupado;




3. Caso escolha a opção para inserir as coordenadas do ponto ocupado, será exibida a tela ao lado.

Insira as coordenadas do ponto e pressione **F4** – **OK**;



4. Insira a altura do instrumento e pressione **F4 – OK**;






4. Definir a orientação

1. Pressione **F3 – Def. Orientaca** para definir o ponto ocupado;




- **2.** Escolha o tipo de orientação:
- Orientação por Azimute
- Orientação por Coordenadas






4.1 Orientação por Azimute


1. Pressione F1 – Orientacao por Angul;




2. Em **Azimuth**, insira o valor do azimute de orientação;



3. Em **hp**, insira a altura do alvo que está no ponto de orientação;




4. Em **Ponto Re**, insira o nome do ponto que será lido na ré;



5. Colime do ponto de orientação;




6. Depois de colimado no alvo localizado no ponto de orientação, pressione Hz=0 para zerar o valor do ângulo horizontal;



7. Para medir e grava a distância entre o ponto ocupado e o ponto de orientação, pressione **F1 – MEDIR**.

Para somente gravar a direção para o ponto de orientação, sem a medição da distância, pressione **F2 – GRAVA**;




8. O programa retornará para a tela **Topografia**.

[Topografia]			
[*] F1	Def. Obra		(1)
[*] F2	Def. Estacao		(2)
[*] F3	Def. Orientaca		(3)
F4	Inicio		(4)
F1	F2	F3	F4




4.2 Orientação por Coordenadas

1. Pressione F2 – Por Coordenadas;




2. Em Conf. Re:


- Pressione **F1 Listar** ou **F2 Lista** para acessar a lista de pontos e escolher o ponto de orientação
- Pressione **F3 Coord** para inserir o nome e as coordenadas do ponto de orientação;



3. Colime no ponto de orientação e pressiona a tecla **ENT**:



- **4.** Depois de colimado no ponto de orientação:
- Pressione **F1 MEDIR** para medir a distância entre o ponto ocupado e o ponto de orientação e gravar as informações
- Pressione **F2 DIST** para medir a distância entre o ponto ocupado e o ponto de orientação
- Pressione F3 GRAVA para gavar a medição realizada;
- **5.** Após realizada a medição, o programa retornará para a tela **Topografia**.






5. Coletar irradiações


1. Pressione F4 - Inicio;




- 2. Na tela Topografia:
- Pressione **F1 MEDIR** para medir a distância e gravar as informações
- Pressione **F2 DIST** para medir a distância entre o ponto ocupado e o ponto medido
- Pressione **F3 GRAVA** para gavar a medição realizada;



3. Ao pressionar **F1-MEDIR**, o instrumento realizará a medição de distância e gravará a medição realizado junto com os valores angulares. O nome do ponto mostrado na tela será incrementado em 1;




4. Ao pressionar **F2 – Dist**, será realizada a medida da distância entre o ponto ocupado e o ponto medido;





5. Depois de realizar a medição, pressione F3 – GRAVA;



6. As medidas serão gravadas e o nome do ponto mostrado na tela será incrementado em 1.



